



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ
(к паспорту доступности ОИ)
№ 02-06**

г.Кулебаки

« 06 » февраля 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 8
- 1.2. Адрес объекта: 607010, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Труда,15
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание – 3 этажа, 2513,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 7391 кв.м
- 1.4. Год постройки здания : 1939г., последнего капитального ремонта-нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего –2020 г., капитального –нет
(планируется строительство новой школы до 2025 года)
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 8 (МБОУ школа № 8)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 607010, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Труда,15

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования; организация отдыха и оздоровление обучающихся в каникулярное время
- 2.3. Форма оказания услуг – на объекте, на дому
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту – дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (*инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения, нарушением слуха, нарушением умственного развития: да (если такая категория будет), все категории*) – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 480 чел., вместимость, пропускная способность – 500 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка – да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрутное такси № 1 и № 12: остановка – школа № 8
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 60 м.

3.2.2 время движения (пешком) 1-2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ <i>в том числе инвалиды:</i>	«ДУ»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/ п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (С)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,О)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,О)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОИ: ДЧ-В

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	По решению администрации городского округа
8.	Все зоны и участки	Ремонт текущий, ремонт капитальный

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по адаптации основных структурных элементов объекта – в рамках исполнения принятой программы, утвержденного плана

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект будет доступен всем категориям инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии: -

_____ (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*): -

_____ 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:-

_____ 4.4.6. другое:-

_____ Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается: -

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>1</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>3</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____ | на <u>0</u> л. |
| Пэтажные планы, паспорт БТИ _____ | на <u>3</u> л. |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): -

Председатель комиссии

Директор МБОУ школы № 8 Мочалина Н.В.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены комиссии

Зам.директора Анохина С.В.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель профкома Жильцова Т.А.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

Представитель общественной организации инвалидов:

Председатель ГОНООООО»ВОИ» Махова Н.А.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано "06" февраля 2020 г. (протокол N 2)

Комиссией МБОУ школы № 8 по организации обследования и паспортизации

объекта и предоставляемых услуг по обеспечению доступности для инвалидов

I Результаты обследования:
Территории, прилегающей к зданию (участка)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 8,
Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Труда,15
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			нет			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			1.Отсутствует информация об объекте	К,О,С	1.На территории по пути движения установить комплексную информацию об объекте п.5.5.2СП 59.13330.2012 далее СП	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			1.Не оборудована автостоянка и парковка	все	1.Оборудовать автостоянку и парковку в соответствии с п.4.2.1.СП	Капитальный ремонт. По решению администрации городского округа
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И(С)			Ремонт текущий, капитальный по решению администрации городского округа

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 8,
Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Труда,15
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			1. На лестнице отсутствует центральный поручень	О	1. Наружную лестницу оборудовать поручнями в соответствии с п.5.2,5.3.3,5.3.4,5.3.5,5.3.6СП	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			1. Отсутствует пандус	К,О	1. Выполнить пандус в соответствии в соответствии с п.4.1.14,4.1.15, 5.2.14СП	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			нет			
2.4	Дверь (входная)	есть			1. Порог входной двери не отвечает предъявленным требованиям. 2. Отсутствует знак доступности на входе в здание и кнопка вызова	все	1. Порог входной двери выполнить в соответствии с п.5.1.4СП 2. Вход в здание для инвалидов обозначить знаком доступности и установить кнопку вызова	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							Ремонт текущий, капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г,О)			Ремонт текущий, капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОИ к паспортудоступности ОИ № 02-06
от « 10 » февраля 2020 г.

І Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 8,

Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Труда,15

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			1.Отсутствует информационная мнемосхема	С	1.Выполнить элементы информации в соответствии с п.7.1.8.СП	Текущий ремонт
3.2	Лестницы (внутри здания)	есть			1.Не соответствует предъявленным требованиям	К,О	1.Лестничные марши оборудовать поручнями в соответствии с п.5.2.15СП	Техническое решение невозможности организации альтернативной формы обслуживания
3.3.	Пандус (внутри здания)	есть			1.Отсутствуют поручни	К,О	1.Выполнить пандус в соответствии в соответствии с п.4.1.14,4.1.15, 5.2.14СП	Капитальный ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь (двери – если несколько на одном пути движения)	есть			нет			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			1.Порог двери выхода (эвакуации) не соответствует предъявленным требованиям. 2.Отсутствует пандус с поручнями	все	1.Двери на путях эвакуации выполнить в соответствии с п.5.2.4 СП 2.Пороги дверей эвакуационного (запасного) выхода оборудовать в соответствии с	Текущий ремонт

							п.5.2.4 СП 3.Установить мобильный переносной пандус	
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-В			Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 8,

Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Труда,15

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			1.Из-за внутренних лестниц, которые не соответствуют предъявленным требованиям отсутствует доступ к учебным классам	все	1.Оборудовать лестницы в соответствии с п.5.2.10.СП 2.Оборудовать поручни в соответствии с п.5.2.15СП 3.Установить подъемник	Техническое решение невозможно-организация альтернативной формы обслуживания
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			1.Из-за внутренних лестниц, которые не соответствуют предъявленным требованиям отсутствует доступ к физзалу	все	1.Оборудовать лестницы в соответствии с п.5.2.10.СП 2.Оборудовать поручни в соответствии с п.5.2.15СП 3.Установить подъемник	Техническое решение невозможно-организация альтернативной формы обслуживания
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							Техническое решение

								ие невозм ожно- органи зация альтер нативн ой формы обслу живан ия
--	--	--	--	--	--	--	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ			Техническое решение невозможно- организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 8,

Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Труда,15

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02-06
от « 10 » февраля 2020 г.

I Результаты обследования:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 8,
Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Труда,15
(наименование объекта, адрес)

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02-06
от « 10 » февраля 2020 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 8,
Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Труда,15
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната (М, Ж)	есть			1. Узкие дверные проходы в кабины на 1 этаже 2. В туалетных комнатах отсутствуют элементы доступности 3. Отсутствует система тревожной сигнализации	К	1. Выполнить в соответствии с требованиями п.3.67СП 2. В туалетных помещениях оборудовать элементы доступности в соответствии с п.5.3.3, п.5.3.6 СП 3. Помещения туалетов оборудовать тревожной сигнализацией с выводом сигнала в помещение администрации объекта (поста охраны) в соответствии с п.5.3.6 СП	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И(Г,О)			Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02-06
от « 10 » февраля 2020 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 8,
Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Труда,15
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			1.Отсутствуют визуальные средства информации	все	1.Оборудовать визуальными средствами информации в соответствии с п.5.5.4 СП	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			1.Отсутствуют акустические средства информации	все	1.Оборудовать акустическими средствами информации в соответствии с п.5.5.2 СП	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			нет	все	1.Оборудовать тактильными средствами информации в соответствии с п.5.5.3 СП	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____